



Cyngor Sir  
**CEREDIGION**  
County Council

**Rhodri Llwyd**  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol  
Corporate Lead Officer: Highways and Environmental Services

Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa,  
Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA  
[www.ceredigion.gov.uk](http://www.ceredigion.gov.uk)

CYNGOR SIR CEREDIGION.  
CEREDIGION COUNTY COUNCIL.

CYMRU – BAE CEREDIGION – ABERAERON.  
WALES - CARDIGAN BAY – ABERAERON.

HYSBYSIAD LLEOL I FORWYR.  
LOCAL NOTICE TO MARINERS.

AE RHIF. 03.26.  
AE NO. 03.26.

HARBWR CEI NEWYDD.  
NEW QUAY HARBOUR.

Dyddiad  
Date 20/03/2026

Gofynnwch am  
Please ask for Owen Morgan

Llinell uniongyrchol  
Direct line 01545 570881

Ebost  
Email [clic@ceredigion.gov.uk](mailto:clic@ceredigion.gov.uk)

### **Harbwr Aberaeron – Bancyn o gerrig mân wedi ffurfio**

Mae bancyn o gerrig mân wedi ffurfio y tu mewn i fynedfa Harbwr Aberaeron, rhwng y ddau forglawdd, yn y safle yma yn fras:

52°14'36.9"N 004°15'54.2"W

Gofynnir i forwyr hwylio'n ofalus a chadw golwg ar uchder y llanw, gan sicrhau bod digon o le rhwng gwaelod y cwch a gwely'r môr, wrth gyrraedd a gadael yr harbwr.

Mae Awdurdod yr Harbwr yn atgoffa defnyddwyr yr harbwr fod yn rhaid iddynt gadw bob amser at [Reol 9 – Sianeli Cul o Reoliadau Llongau Masnach \(Arwyddion Cyfyngder ac Atal Gwrthdrawiadau\) 1996 \(MSN 1781 \(M+ F\)\)](#) wrth hwylio drwy geg yr harbwr.

Rhoddir diweddariadau pellach yn ôl yr angen. Darperir ffotograff o'r bancyn cerrig isod.

### **Aberaeron Harbour – Shingle Bank Formation**

A shingle bank has formed inside the entrance of Aberaeron Harbour, between the two breakwaters, at the following approximate position:

52°14'36.9"N 004°15'54.2"W

Mariners are advised to navigate with caution and to review the required height of tide and under keel clearance when arriving or departing the harbour.

The Harbour Authority reminds all harbour users of their obligation to comply with [Rule 9 – Narrow Channels of the Merchant Shipping \(Distress Signals and Prevention of Collisions\) Regulations 1996 – MSN 1781 \(M+F\)](#) when navigating the harbour entrance.

Further updates will be issued, as necessary.

A photograph of the shingle bank is provided below.

Y siartiau yr effeithir arnynt.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg / We welcome correspondence in Welsh and English.

**Prif Weithredwr / Chief Executive:**  
**Cyfarwyddwr Corfforaethol / Corporate Director:**

**Eifion Evans**  
**Barry Rees**



Cyngor Sir  
**CEREDIGION**  
County Council

**Rhodri Llwyd**  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol  
Corporate Lead Officer: Highways and Environmental Services


Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa,  
Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA  
[www.ceredigion.gov.uk](http://www.ceredigion.gov.uk)

Charts affected.

1484 PLANS IN CARDIGAN BAY  
1972 CARDIGAN BAY CENTRAL PART  
1410 SAINT GEORGE'S CHANNEL

**Owen Morgan AFNI HM Cert**

Rheolwr yr Harbyrau  
Harbour Manager  
Harbyrau Aberystwyth, Aberaeron a Chei Newydd  
Aberystwyth, Aberaeron and New Quay Harbours



19/03/2026

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg / We welcome correspondence in Welsh and English.

**Prif Weithredwr / Chief Executive:**  
**Cyfarwyddwr Corfforaethol / Corporate Director:**

**Eifion Evans**  
**Barry Rees**